



Modelo	L42VR30
Marca	LUVAS CONFORTO
Tamanhos	GG

Instruções de uso

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Calce as luvas com as mãos limpas e secas;

Procure não usar anéis e pulseiras nas atividades com uso da luva;

Para sua segurança, utilize sempre o tipo de luva adequado para cada tipo de trabalho;

Use o número/tamanho correto para suas mãos. Tamanhos inadequados causam desconforto e diminuem a vida útil da luva;

CONSERVAÇÃO:

Armazenar em lugar seco e ventilado, protegidas da luz ultravioleta. Retire a fita de contenção para não marcar a luva, guarde-as na embalagem original;

Prazos longos de armazenamento podem alterar as propriedades do EPI;

Não use produtos químicos, de limpeza ou removedores para tirar manchas ou sujeiras;

Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com



Não use escovas para limpar a sujeira, as cerdas podem danificar a costura;

Se necessário, limpe as luvas com pano úmido;

Não secar sobre incidência de calor forçado. Arejar e ventilar à sombra;

Verifique regularmente o estado de conservação da luva;

Se submeter a luva a lavagem industrial, prefira a higienização a seco, verifique se não ocorreu alterações nos níveis de desempenho e no calce;



Luva de Cobertura

Luva de proteção modelo cobertura com mão em vaqueta integral espessura 8/10 linhas e punho em raspa grupon. Possui tira de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Luva com opcionais de tamanhos conforme as luvas isolantes de borracha. Indicada para cobertura das luvas isolantes de borracha, protegendo-as de riscos mecânicos, agentes abrasivos e/ou escoriantes.

Avenida Pietro Petri, 990 – sala 01 – Terra Preta/Mairiporã – São Paulo – SP – Brasil

CEP 07600-000

Fone: 11 2334-6987

contato@ricitec.com

www.ricitec.com